



1. Поместите продукт в пакет, выровняйте его



2. Поместите открытый конец пакета в вакуумную камеру под портом. Пища в пакете не должна быть сверху у вакуумной крышки.



3. Закройте верхнюю крышку и нажмите на нее с двух сторон. Закрепите крышку.



4. Нажмите кнопку "Vacuum&Seal", когда зеленый индикатор мигает, машина начинает вакуум



5. Когда воздух полностью откачан, машина переходит в состояние автоматической герметизации. В этот момент зеленый индикатор гаснет и включается красный индикатор



6. Нажмите на выпускной клапан, чтобы сбросить вакуумное давление. Когда снова загорится вакуумный индикатор, процесс упаковки завершен.



7. Снимите фиксатор на левой и правой верхней крышке, откройте верхнюю крышку и удалите клейкую